玉柴欧 III 发动机常见故障实战小册子

| | 本 完以 Ⅲ 友 | | |
|---------|---------------------------------------|---|--|
| 故障现象 | 故障分析 | 故障处理方法 | |
| 发动机不能起动 | 1. 车辆总电源继电器不 断吸合或者不吸合, 电瓶接线柱氧化。 | | |
| | 2. ECU 没有电到,开点火 开关的时候故障灯不 自检。 | | |
| | 3. 油路进空气或者油箱 没有油。 4. 除转速传感器外其他 | 1、正常手油泵泵油的时候会感觉到阻力,且很快就会泵紧,油箱没有油的情况下,泵油的时候感觉手泵没有阻力,且一直泵不紧。 2、手油泵之前进空气,在泵手油泵的时候可以听到手油泵里面咕噜咕噜的声音,手油泵里面没有空气的时候泵手油泵是没有声音的。 3、手油泵之后油管进空气,通过泵紧手油泵可以看出进空气处会存在漏油。 4、松开高压油泵的进油口螺栓,泵手油泵会有气泡冒出,则证明有空气。 5、低压油路已经排空,但是轨压一直建立不起来,可以将燃油计量阀拔掉,让高压油泵处于最大供油状态供油,尽快将高压部分空气排尽。 6、起动需要的最低轨压为 200bar,低于这个值系统将不发指令给喷油器喷油。 1、线路问题,仔细检查电路。 | |
| | 的传感器没有 5V 参考 电压。 | 2、ECU 损坏,更换 ECU。 知识点: ECU 工作后用万用表测量转速传感器外其他 的传感器,都有一条线是有 5V 电,如果没有,证明 ECU 没有工作。 | |
| | 5. 发动机一打马达,故障灯即亮。 | 1、用诊断仪检测有故障码: 轨压泻放阀打开。而且从诊断界面可以看到实际轨压在启动过程中不断增大。能达到去 1800 多 Bar,发动机状态位显示 48,点火开关标志位在 1 和 0 中变换。此故障是点火钥匙开关接线有误,使在打马达时 ECU 断电,但因 ECU 内部有继电器,使得在打马达过程中 ECU 在保存数据状态而未完全处于断电状态。因此判断 ECU 在启动过程中是否通电主要是看点火钥匙标志位在 1。 2、如果是 ECU 电源在打马达的瞬间断电,则会出现一些没有这些功能的故障码。 | |
| | 6. 起动电压过低, ECU 工作电压范围在 9V—12V。 | 1、更换电瓶 2、充电 | |

| | | 1 |
|------|---|---|
| | 7. 自动变速箱不能显示 空档,报故障: UC029 CAN A BUS OFF。 ECU 的 134,135 两点之间 电阻不是 120 欧姆。 | |
| | 8. 同步信号不同步 | 1、曲轴信号错误,曲轴位置传感器损坏或者传感器头上有铁屑,换件或者清楚杂物解决问题。 2、凸轮轴信号错误,凸轮轴位置传感器损坏或者传感器头上有铁屑,换件或者清楚杂物解决问题。 3、曲轴信号盘损坏,导致信号错误,换件处理。 4、曲轴位置信号盘和曲轴错位,导致信号不同步。从新调整即可。 4、曲轴传感器和凸轮传感器互调接错(4E) |
| | 9. 热保护作用 | 1、检查水温传感器故障或者水温是否真的高。如果水温过高要解决水温高。 2、进气温度传感器故障或者进气温度高,一般进气温度高的可能性比较小,多为进气温度传感器故障。更换进气温度传感器。 |
| 难起动 | 1、(边泵手油泵边起动方可起动)。 2、轨压不能建立,高压油泵溢流阀被金属丝在打开的位置卡滞。 3、泵手油泵的时候和启动后高压油泵的溢流阀口有油流出。 | 取出溢流阀内造成卡滞的金属丝,或者更换高压油泵。 |
| | 同步信号不同步 | 出轴位置传感器信号丢失,查线路,或者传感器损坏。 凸轮轴位置传感器信号丢失。查线路,或者传感器损坏。 凸轮轴位置传感器插接件和水温传感器插接件两个插接件插反。调整过来即可。 曲轴位置信号盘和曲轴错位,导致信号不同步。重新调整即可。 |
| 自动熄火 | 1、进回油管或者管接头内 径过小,引起供油不畅。 2、热保护作用 | 1、更换油管,油管长度≤3m时,内径≥10mm;油管长度≤6m时,内径≥11mm。 2、油管接头的内径也要符合这个要求。 1、检查水温传感器故障或者水温是否真的高。如果水温过高要解决水温高。 2、进气温度传感器故障或者进气温度高,一般进气温度高的可能性比较小,多为进气温度传感器故障。更换进气温度传感器。 |
| | 1、喷油器线束问题,一般会有故障码: | 主要检查喷油器线束是否有磨破或是有短路的情况,只要喷油器线束中有一条线出现短路,都会出现前面的故障 |

| Г | | |
|-----------|------------------|---|
| | 322—喷油器驱动线路故 | 码: 322 或 324 |
| | 障-组1短路,低端对地短 | 更换喷油器线束,解决短路情况。 |
| | 路或 324—喷油器驱动线 | |
| | 路故障-组2路,低端对地 | |
| | 短路 | |
| 故障灯亮发动机 | 2、喷油器问题,主要是某 | |
| 在怠速正常,且 | 缸或多缸喷油器的接线铜 | |
| 出现限速 1700 | 柱滑牙,喷油器线束与喷 | 更换喷油器或使喷油器线束与喷油器接线柱能很好连接。 |
| 转 | 油器不能很好接触,一般 | |
| | 都会有故障码:某缸喷油 | |
| | 器驱动开路。 | |
| | 3、轨压传感器及相关故障 | 1、拔掉流量阀后能起动,起动后冒黑烟,敲缸,加速很 |
| | | 慢,也加不到最高转速。 |
| | | 2、指示值 1000bar 或者 720bar 左右固定,故障码为 32、 |
| | | 33、441(间歇)、51,换轨压传感器后正常。 |
| | | 32 和 33 分别代表油门踏板第 1 路和第 2 路故障(出现油 |
| | | 门故障码主要是因为控制器油门和轨压传感器的参考电 |
| | | 压采用同一模块输出),441 代表轨压传感器信号故障 |
| | | 3、根据故障代码检查相关信号,发现轨压信号漂移,更 |
| | | 换共轨管即好。 |
| | | 1、油路和滤清器堵塞造成进油不足,从而引起轨压控制 |
| | 1、40万万万万万 | 模式故障,从诊断仪上面可以看出实际轨压比理论轨 |
| | | 压小至少 200bar 以上且时间超过两秒,或者轨压能满 |
| | | 足,但是燃油计量阀开度比较大,导致出现供油量过 |
| | | 大故障模式: 轨压闭环控制模式故障 7—overun 模式 |
| | | 供油量过大,清理油路即可。 |
| | | 2、回油管胶管内部脱层导致回油不畅,电脑检测故障码, |
| | | 发现轨压在 0bar 左右——实际轨压值低于设定轨压 |
| | | 值,轨压故障模式2一实际轨压值高于设定轨压值,数 |
| | | 据跟踪检测,发现有实际轨压高于设定轨压 200 多 bar |
| | | 的情况,说明回油油路有赌塞,导致其回油慢,使实 |
| | | 际轨压高于设定轨压,检查其回油管,发现内径脱层 |
| | | |
| | | |
| | | 3、奶油黏油路,松开奶油酱的固油目,比较各个脏的固 油大小,回油比较大的缸即为泄露,正常的喷油器回 |
| | | |
| | | 福內稠状。 |
| | | |
| | 5 拗压压力建成现式和学 | 油门和轨压传感器的参考电压是同一路)。 |
| | 5、增压压力传感器及相关 故障 | 出现增压压力传感器的相关故障,解决线路故障。 |
| | 以焊 | 增压压力传感器顶部磨穿了孔,故障诊断仪在停机的状态 |
| | | 下显示增压压力低于环境压力,更换传感器处理。 |
| | 6、出现 434 故障码, 轨压 | 当共轨管上的卸压阀被打开的时候可以通过手摸共轨管 |
| | 过高。 | 的两端,卸压阀被打开的时候靠近卸压阀端温度要明显高 |
| | | 很多。 |

| | 7、燃油计量阀及其线路故障码。 | 检查燃油计量阀的线路有没有短路、断路。 |
|--------------------------------|--|--|
| 高怠速 (1100 转 /分), 踩油门无 反映 | 整车线束电子油门踏板接插件处,松脱、接错线、线路短路、断路、两条线之间互接,进水。 | 将线接好 用压缩空气把接插件吹干,轻轻刮去表面锈蚀。 出现反馈信号电压超低限的时候可以考虑: 1、5V参考电压线短路。 2、信号反馈线断路。 出现反馈信号电压超高限的时候可以考虑: 1、5V参考电压线和信号反馈线之间短路。 2、油门地线断路。 |
| | 油门踏板 6 条线不是使用 屏蔽线或者双绞线,导致 反馈信号有干扰 使用非玉柴指点的油门踏 | 1、使用屏蔽线或者双绞线 2、将油门信号线远离大电流、高电压、高辐射的器件。 更换为玉柴指点的油门踏板即可 |
| | 板 | |
| | 无故障码,通过诊断界面 可以看到进气压力在踩油 门时是负压。 | 1、检查进气管路是否存在很大泄露。 2、检查进气管路是否有严重堵塞;部分软管是要到一定温度才软化,从而被吸瘪。造成进气负压很大。 3、检查增压器是否在正常工作。 |
| | 进气压力不足 | 1、自由加速的时候进气压力一般在130140之间。 2、全负载的时候增压器的放气压力为210, 达不到以上压力的一般可以认为为中冷管路漏器或者增 压管路之前有管路堵塞、空滤堵塞等。 |
| 无力,发动机加 速慢 | 刹车、缓速器拖刹 | 1、自由加速一切正常,行车的时候我们可以看到进气压力比较大,同时循环喷油量比较大(主要通过两台车进行对比)。 |
| | 无力车两个检测试验方法: | 1、连续换挡试验: 一档起步,在放离合器的同时将油门全开,同时记时,但发动机转速到达发动机转速标定转速的 80%再连续换档,直到最高档,发动机转速到达发动机转速标定转速的 80%时停止记时。通过两台车进行比较,两台车必须是同样的车型,同样的路段、同一个司机对比两台车所用的时间比较,就可以判断出发动机是否真的有力。 2、直接档加速: 将车加速到最高档,然后丢油门,待发动机转速回到1000 转的时候叫司机全油门开度加速,同时开始记时,等发动机转速加速到发动机转速标定转速的 80%记时结束。通过两台车进行比较,两台车必须是同样的车型,同样的路段、同一个司机对比两台车所用的时间比较,就可以判断出发动机是否真的有力。 |
| 出现 366 故障码 | 主继电器线路故障-对电 源短路 | 1、ECU 输出 24V 电源 104、204 线对地短路。 |

| 出现 262 故障码 | 新出的6M粗滤带油水分离传感器及报警灯,即信号预留指示灯3 | 按照电路原理图排查相关线路 |
|--------------|--|--|
| 诊断仪连接不上, | 信号 | 一、正确的诊断仪连接方式:诊断口上面1号口就诊断仪信号线 2号口为电源负极,3号口为电源正极。 二、诊断仪上面三个针脚的定义: 1、黄色线,为诊断信号线 2、蓝色线,为电源负极 3、红色线,为电源正极 三、诊断仪上面有三个指示灯: 电源灯在我们接好线后就开始亮,接受灯一般在我们使用诊断仪的时候,诊断仪和ECU有数据传输的时候亮。四、电源线一般等与电瓶上的电源。信号线比电源线的 |
| | | 电压稍微低。一般低 1V5V。 |
| 冒黑烟 | 观察增压器出口排烟无 色,排气阻力过大,且黑 烟没有任何规律 | 更换排气管,这种故障主要出现在改装车上,新车出现的 相对少一些。 |
| | 喷油器故障(卡死、雾化不良) | 将喷油器的全部回油管拆掉,对比各个缸的回油情况,正常怠速时回油各个缸应该均匀且量很小,基本为滴状。 |
| 冒白烟 | 冷车冒,水温到了80度就不冒,将发动机转速定在15000转/分时候冒的最大。 | 早期程序有问题,现在已经解决。 |
| | 呼吸器的排气管堵死,什 么功况都冒,且机油从油 标尺处冒出。 | 理顺下排气管,问题解决。 |
| 怠速微调不起作 用 | 水温过低 | 待水温超过 30 后再调 确保整车巡航开关线路输入正常 |

